



КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>103/31</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзюбинского</u>	Дело № _____	19 <u>82</u> г.																																											
Чертеж колодца М 1: 50 по д-л 		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 2</th> <th>подкл. № 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109.17</td> <td>105.87</td> <td>105.85</td> <td>107.65</td> <td>107.52 106.13</td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4	109.17	105.87	105.85	107.65	107.52 106.13	П Р И В Я З К А  Дзюбинского ул.																															
Крышка	Лотка		Труба																																														
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4																																													
109.17	105.87	105.85	107.65	107.52 106.13																																													
О П И С А Н И Е																																																	
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Крышка чугунная</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы 6</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> </tr> </tbody> </table>			Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 6	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 2</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>150</td> <td>кф.</td> <td>100</td> <td>чг.</td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>22 го</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td rowspan="4" style="width: 100px;"></td> <td rowspan="4" style="width: 100px;"></td> </tr> <tr> <td>Рук. группы</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Дата</td> <td>Исполнитель</td> </tr> <tr> <td>Чертил</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Подписи: Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил				Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кф.	150	кф.	150	кф.	100	чг.	Инв. №	Гл. геодезист			Рук. группы	Дата	Исполнитель	Чертил		Проверил		
Крышка чугунная																																																	
Стены кирп. бет.																																																	
Дно кирп. бет.																																																	
Скобы 6																																																	
Наличие воды																																																	
Наличие газа																																																	
Год строительства 19																																																	
Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4																																											
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																										
150	кф.	150	кф.	150	кф.	100	чг.																																										
Инв. №	Гл. геодезист																																																
	Рук. группы																																																
Дата	Исполнитель																																																
	Чертил																																																
	Проверил																																																