




ВОДОПРОВОД		Колодец № <i>84</i> ⁸⁹ ₂₃	М/Д-9 Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Гимназия</i>	Лето №	19 <i>61</i> г.						
Чертеж колодца М. 1:50  		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>109.05</td> <td>106.80</td> <td>107.05</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	109.05	106.80	107.05	П Р И В Я З К А 	
		Крыши	Дно	Трубы								
109.05	106.80	107.05										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 50$ чуг. жест.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон. <i>лине</i>	Подкл.	$d = 50$ чуг. жест.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$						
Скобы	Чугун <i>5</i>											
Год стронт.	19	Разводящая	$d = 50$ чуг. жест.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$						
Налич. воды	<i>нет</i>											
Налич. газа	<i>нет</i>	Подключ.	$d =$ чуг. жест.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.						
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий						
		Объект	2280									
		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Жуков</i>							
			Рук. группы		<i>Давыд</i>							
		Дата <i>1961</i>	Исполнитель	<i>А. С.</i>	<i>С. П.</i>							
			Чертил									
			Проверил									