



ВОДОПРОВОД

Колодец № 3-38

Город *Минск*Улица *Мясницкая*


Дело №

19 *42* г.Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
110.62	108.00	108.27

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залуж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый Н-
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый Н-
Скобы	Чугун	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский Н-
Год строит.	19	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колодка водобразб.
Налич. воды	<i>нет</i>					
Налич. газа	<i>нет</i>					
Институт проектирования городского строительства						Отдел изысканий
Объект		38290				
Изм. №	Гл. геодезист	<i>Г. Г. Г.</i>				
	Рук. группы	<i>Б. Б. Б.</i>				
	Исполнитель	<i>В. В. В.</i>				
	Чертил	<i>В. В. В.</i>				
Дата	Проверил	<i>1942-11-3</i>				