




186a

3669

130-A-78

10.44
16
100.44
12
110.32

Форма 54 г

Канализация		Колодец № 120-122		Город <u>Vilnius</u>		Улица <u>Latgalis - Belsky</u>		Дело №		1942 г.																																																																													
Чертеж колодца М 1:50  				О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.92</td> <td>98.99</td> <td>98.98</td> <td>99.02</td> <td>99.46</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	100.92	98.99	98.98	99.02	99.46	П Р И В Я З К А 																																																																	
				Крышка	Лотка		Труба																																																																																
					у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																															
100.92	98.99	98.98	99.02	99.46																																																																																			
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. № 4</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>250</td> <td>ker</td> <td>250</td> <td>ker</td> <td>150</td> <td>ker</td> <td>100</td> <td>ker</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8">Институт проектирование городского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы 3</td> <td colspan="8">Объект 3290</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="3">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Чертит</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>1962.11.14</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	250	ker	250	ker	150	ker	100	ker	Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства								Скобы 3	Объект 3290								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			Наличие газа	Дата	Чертит		Проверил					Год строительства 19	1962.11.14							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																						
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4																																																																																
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																															
Стены кирп. бет.	250	ker	250	ker	150	ker	100	ker																																																																															
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства																																																																																						
Скобы 3	Объект 3290																																																																																						
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель																																																																																	
Наличие газа	Дата	Чертит		Проверил																																																																																			
Год строительства 19	1962.11.14																																																																																						