

ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>571/11</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Модарто</u>	Лето №	19 <u>61</u> г.																																																																									
Чертеж колодца М. 1: 50			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>96.22</td> <td>93.78</td> <td>94.05 95.85</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	96.22	93.78	94.05 95.85	П Р И В Я З К А КН 31																																																																				
			Крыши	Дно	Трубы																																																																										
96.22	93.78	94.05 95.85																																																																													
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и материал</th> <th>Сеть</th> <th>Трубы д. матер.</th> <th>Фасон части</th> <th>Залвиж. шт.</th> <th>Гидр. тип.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Крышки</td> <td>Чугун</td> <td>Магистр.</td> <td>$d=50$ чуг. жел.</td> <td></td> <td>$d=$ Р. Ф.</td> <td>Новый H=</td> </tr> <tr> <td>Стены</td> <td>Кирпич, бетон</td> <td>Подкл.</td> <td>$d=$ чуг. жел.</td> <td></td> <td>$d=$ Р. Ф.</td> <td>Старый H=</td> </tr> <tr> <td>Дно</td> <td>Бетон. <u>гравий</u></td> <td>Разводящая</td> <td>$d=$ чуг. жел.</td> <td></td> <td>$d=$ Р. Ф.</td> <td>Московский H=</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> <td>Чугун</td> <td>Подключ.</td> <td>$d=$ чуг. жел.</td> <td></td> <td>$d=$ Р. Ф.</td> <td>Колонка водоразб.</td> </tr> <tr> <td>Год строит.</td> <td>19</td> <td colspan="4">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td>Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Налич. воды</td> <td></td> <td colspan="4">Объект <u>2280-м</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Налич. газа</td> <td></td> <td>Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td colspan="3" rowspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Дата <u>17.XII</u></td> <td>Рук. группы</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Исполнитель</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Чертил</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Проверил</td> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>					Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.	Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=	Стены	Кирпич, бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=	Дно	Бетон. <u>гравий</u>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=	Скобы	Чугун	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.	Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	Налич. воды		Объект <u>2280-м</u>					Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист						Дата <u>17.XII</u>	Рук. группы				Исполнитель				Чертил				Проверил			
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.																																																																									
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=50$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=																																																																									
Стены	Кирпич, бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=																																																																									
Дно	Бетон. <u>гравий</u>	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=																																																																									
Скобы	Чугун	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.																																																																									
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий																																																																									
Налич. воды		Объект <u>2280-м</u>																																																																													
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист																																																																												
		Дата <u>17.XII</u>	Рук. группы																																																																												
			Исполнитель																																																																												
			Чертил																																																																												
			Проверил																																																																												