



ВОДОПРОВОД	Колодец № <u>82/192</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Модарто</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М. 1: 50 		Отметки		П Р И В Я З К А 		
		Крыши	Дно			Трубы
		98.45	96.17			96.38
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 50$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d =$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун 4 кирп.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект <u>2280 - Ж</u>						
		Инв. №	Гл. геодезист			подп. с <u>Датс</u> <u>Баранов</u>
			Рук. группы			
		Дата <u>17. XII</u>	Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			