




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>314</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Биружес</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.										
Чертеж колодца М 1:25  92.37		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  ул. Машарино ул. Биружес Т-рис Вильнюс											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>92.37</td> <td>90.12</td> <td>90.01</td> <td>90.03</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	92.37
Крышка	Лотка		Труба												
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №											
92.37	90.12	90.01	90.03												
90.01 выход  d=200 90.12 выход 90.03 подкл. d=250		О П И С А Н И Е													
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б											
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №							
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.						
Стены кирп. бет.		200	кер	200	кер	250	кер								
		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий							
Дно кирп. бет.		Объект <u>2280-м</u>													
		Скобы <u>3</u>		Инв. №		Гл. геодезист		Испис Датис Баранов							
Наличие воды				Дата		Рук. группы				Исполнитель					
		Наличие газа						Чертил				Проверил			
Год строительства 19				16.XII											