

Канализация	Колодец № 58	Город Вильнюс	Улица К. К. К. К. К.	Дело №	19 61 г.																																																																																
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>92.75</td> <td>86.35</td> <td>86.35</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	92.75	86.35	86.35																																																																				
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																															
92.75	86.35	86.35																																																																																			
П Р И В Я З К А																																																																																					
О П И С А Н И Е <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>6.9x11.5</td> <td>Бетон</td> <td>6.9x11.5</td> <td>Бетон</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Институт проектирование городского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы 12 шт</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Объект 1280</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Чертня</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>10.8.61</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </table>						Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	6.9x11.5	Бетон	6.9x11.5	Бетон					Дно кирп. бет.					Институт проектирование городского строительства				Скобы 12 шт					Объект 1280				Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			Наличие газа	Дата	Чертня		Проверил					Год строительства 19	10.8.61							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																				
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																														
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																													
Стены кирп. бет.	6.9x11.5	Бетон	6.9x11.5	Бетон																																																																																	
Дно кирп. бет.					Институт проектирование городского строительства																																																																																
Скобы 12 шт					Объект 1280																																																																																
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель																																																																															
Наличие газа	Дата	Чертня		Проверил																																																																																	
Год строительства 19	10.8.61																																																																																				