



Канализация	Колодец № <u>37/82</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Найло</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.										
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>92.22</td> <td>87.70</td> <td>87.65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	92.22
Крышка	Лотка		Труба												
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №											
92.22	87.70	87.65													
О П И С А Н И Е															
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б													
		Вход		Выход		Подкл. № 3	Подкл. №								
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Стены кирп. бет.		200	кпр	200	кпр	200	кпр								
Дно кирп. бет.															
Скобы 7		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий									
Наличие воды засорен		Объект 3615													
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы											
Год строительства 19		Дата 25.7.62г.	Исполнитель	Чертит											
			Проверил												