

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 255^а

Город Вильнюс 131-А-10

Улица пр. Ленин

Дело №


19 60 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
95.05	92.45	92.43	92.58	92.60

П Р И В Я З К А

5кж



5кж

9/1

пр. Ленино Б

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дво кирп. бет.
Скобы жемизн 3.-
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	Бетон.	200	Бетон	150	чугун	150	чугун
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Иодис ИИ Шняковскии ИИ Даруше П.А.		
	Рук. группы						
Дата	Исполнитель						
	Чертил						
		Проверил					

