



ВОДОПРОВОД

Колодец № 33/708

Город *Вешенское*Улица *д. Ленина*


Дело №

19 *62* г.Чертеж колодца
М. 1: 50
по *А-А*

О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
99.97	7.24 96.88	1) 97.24 2) 97.24

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залож. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Год стронт.	19	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водобразб.
Налич. воды		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий
Налич. газа		Объект 3290				
		Инв. №	Гл. геодезист			<i>Юсупов</i>
			Рук. группы			<i>Бажин</i>
		Дата	Исполнитель			<i>Белуха</i>
			Чертил			
			Проверил			