

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 123 2269  
103-123

Город Вильнюс


Улица Вильнюс

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца  
М 1:25  
по д-д


97.10



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 97.10  | 94.08   | 94.07    | 94.18    |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

## Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | к.р.   | 150   | к.р.   | 100      | к.р.   |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

В. В. Вильнюс

И. И. Ильясович

Р. Р. Радко