



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>188-248</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Буткиса</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:25 по д-1





О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
91.23	1) 90.53	2) 90.40	3) 90.44	4) 90.42

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4		
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.		200	Кф.	150	Кф.	150	Чу.	150	Чу.	
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								
Скобы <u>нет</u>		Отдел изысканий								
Наличие воды		Объект <u>2280</u>								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Дата			
Год строительства 19				Исполнитель		Чертил		Проверил		