




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>4/68</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Видукеніса</u>	Дело №	19__ г.											
Чертеж колодца М 1:50 А - А  			О т м е т к и														
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105.94</td> <td>104.19</td> <td>104.14</td> <td>104.19</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	105.94	104.19
Крышка	Лотка		Труба														
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №													
105.94	104.19	104.14	104.19														
			П Р И В Я З К А														
			 Колодезь г. в.														
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б														
Крышка чугунная			Вход														
Стены кирпич. бет.			Выход														
Дно кирпич. бет.			Подкл. №														
Скобы 2,0			Подкл. №														
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства														
Наличие газа			Отдел изысканий														
Год строительства 19__			Объект 506 <u>Городской рынок</u>														
			Исп. №														
			Гл. геодезист														
			Рук. группы														
			Исполнитель														
			Чертил														
			Проверил														