

VANDENTIEKIO TINKLŲ APŽIŪROS KORTELĖ

Data: 2019-10-01


VŠ GIS Nr.: 51A

Adresas: Pamenkėnų g. 40A

PASTABOS, DEFEKTAI

Yra vandens / dujų?	Nėra
Vanduo / Dujos / Nėra	
Sulūnio forma	Kvadratinis
Apvalus / Kvadratinis	
Landą	
1 landa / 2 landos	1 landa, G.B.
Gelžbetonio žiedai / Plytos	
Dugnas	Yra
Yra / Nėra	
Lipynės	Kopičios
Lipynės / Kopičios / Nėra	
Sulūnio žym. ženklas	Nėra
Plastikinė / Aliumininė / Nėra	
Dangtis	Ketus
Ketus / Gelžbetoninė tabletė /	
Sulūnio dangčio būklė:	Gera
Gera / Bloga	
Valytini sulūniniai	-
Purvas, dumblas / šiukšlės	
Sulūnio konstrukcijos būklė:	Patenkinama
Gera / patenkinama / bloga	

Schema, pastabos, defektai:



Tikrinusio asmens V.Pavardė, parašas A.R. Stasiukaitis

Lentelę pildo inžinierius:

Inventoris Nr.	
Planšetė	131-C-6
GIS informacija	
VŠ kortelė teisinga / reikia tikslinti / nėra	