

1960 г.

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	шт.	150	шт.	150	шт.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 2 шт.	Объект							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	2280				Нодие	
Наличие газа		Рук. группы					Ивановский	
		Исполнитель					Булга	
Год строительства 19	Дата	Чертил						
		Проверил						

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000