



<u>FK</u> (Komunikacija) <u>VILNUS</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>LIACHSHINO</u> (Gatvė)		Nr. (<u>7</u>) <u>6</u> KORTELE <u>131-05-176(32-0251)</u> (Planšeto numeracija)	
ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	300		9342	
1. eilė			0.00	9342	Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dugnas	PVC	300	0.56	9286	Pastabos <u>po pirmo tyrimo</u>
Nr. 1	PVC	300	Viršus Apačia 0.56	9286	... <u>parašė</u>
Nr. 2	PVC	300	Viršus Apačia 0.56	9286	
Nr. 3			Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-11.08.7.</u>
Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrinė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
Nr. 7			Viršus Apačia		200 <u>3</u> m. <u>05</u> mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)