




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>143-39</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Тилимис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																								
Чертеж колодца М 1:25 по А-А  			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9220</td> <td>9095</td> <td>9095</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	9220	9095	9095			П Р И В Я З К А 											
Крышка	Лотка		Труба																											
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																										
9220	9095	9095																												
О П И С А Н И Е																														
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>чуг.</td> <td>150</td> <td>чуг.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	чуг.	150	чуг.				
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																								
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																							
150	чуг.	150	чуг.																											
Крышка чугунная			Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий																							
Стены кирп. бет.			Объект <u>2280</u>				Ижев																							
Дно кирп. бет.			Инв. №				Рук. группы																							
Скобы <u>2 мм</u>			Дата				Исполнитель																							
Наличие воды			Чертил				Бичула																							
Наличие газа			Проверил																											
Год строительства 19																														