



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 125-53

Город ВильнюсУлица Лукиськевича


Дело №

19 50 г.Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1, 5	подкл. № 3
92.32	90.84	90.61	90.73 91.77	90.72

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная	дефектна
Стены кирп. бет.	
Дно кирп. бет.	
Скобы	нет
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства	19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. № 3	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	чуг	150	чуг	150 00	чуг 11	100	чуг
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2280							
Инв. №	Гл. геодезист				Нодис		
	Рук. группы				Штаповен		
	Исполнитель				Лисина		
Дата	Чертил						
	Проверил						