

- 33 -

136-A-12 ITI Nr. 91

Fi. Kanalizacija
(Komunikacija)

Kameras
(Inginio pavadinimas)

Nr. (26) 92 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Lilkmoji
(Gatvė)

4296



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



x | 23397,94
y | 38870,34

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopečios</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>B141,84</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>Gv</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastaba <u>A-141,81</u>
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1100 x 250</u>	<u>216</u>	<u>139,68</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>glb</u>	<u>600</u>	<u>Viršus</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>D-2-1192</u>
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>400</u>	<u>Apačia</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>400</u>	<u>Viršus</u>	
	Nr. 4			<u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u>	
	Nr. 6			<u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u>	
				<u>Apačia</u>	Sudarė <u>P. K...</u> <u>M. K...</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>G. K...</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>93</u> m. <u>01</u> mėn. <u>19</u> d.
					(Inginio tyrinėjimo data)