

43

5939/71-A-3

Форма 55 гс



ВОДОПРОВОД

Колодец № *ВРЗ*Город *Вильнюс*Улица *Капо*

Лето №

19 *61* г.Чертеж колодца
М. 1:50


А-А





Отметки

Крыши	Дно	Трубы
176.54	173.59	173.96

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Дно	Бетон. грунт.	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Скобы	мет. Чугун	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Налич. воды		Объект <i>3289</i>				
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист			
			Рук. группы			
			Исполнитель			
			Чертил			
		Дата	Проверил			
		26.09.61				