

Fekalinė kqualizacija

Šulinio

Nr. () 234

KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Braškių

71-A-14

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		156,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1,38	154,94	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1,37	154,95
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	1,45	154,87
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 21-3/4929
						Sudarė <i>Beimys Corniaukas</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <i>Beimys Corniaukas</i> (parašas) (pavardė)
						19.71 m. 05. mėn. 30. d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)