


Hidrantas Nr.	118a	KORTELE	152-A-7 76/32-0337
(renginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	Krivulės	
(Šul.pastatymo metai)		(gatvė)	

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis

Pririšimo brėžinys




Vandentiekio kamera 118

Horizontalinis



Vandentiekio kamera 118



x= 6060900.55
y= 584211.99

Pavad.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės _____ (medžiaga,kiekis)		
Dangtis		ketus				Ar yra vandens? _____		
Žemė					115.89	Ar yra dujų _____		
Sienos		bet						
Dugnas		bet						
VAMZDŽIAI	Nr.1			Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia				
	Nr.2			Viršus		Objektas 01/1911		
				Apačia				
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.00	113.69			
				Apačia				

2019.11.
(kortelės sudarymo data)

Arvydas Čerchiauskas
Direktorius

Uždaroji akcinė bendrovė
"Geodeziniai tyrimai"

2019.11.

(kortelės sudarymo data)

(kortelę sudarė)

Arvydas Čerčiauskas
Direktorius