




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				136.49	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		136.49	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6059704.46 / Y=580691.64		
Dugnas		bet	700		1.20		135.29			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
	Nr. 2		Vidinis		Apačia	1.04	135.45			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
	Nr. 4		Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	Nr. 6		Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-24 (data)
	Nr. 8		Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 10		Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
	Nr. 12		Vidinis		Apačia					