

Канализация		Колодец № 182	Город Вильнюс	Улица Бируте	Дело №	19 62 г.																																																																														
Чертеж колодца М 1:50 Т.к. не было 102.07			О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103.83</td> <td>102.83</td> <td>102.07</td> <td>102.07</td> <td>метик</td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	103.83	102.83	102.07	102.07	метик																																																																
			Крышка	Лотка		Труба																																																																														
у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №																																																																																
103.83	102.83	102.07	102.07	метик																																																																																
П Р И В Я З К А 102.07 метик																																																																																				
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="6">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>Крышка чугунная (деревянная)</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>100</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирование городского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы 4 метал.</td> <td colspan="6">Объект 2290</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>13.03.62</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Состояние колодца и матер.	Т Р У Б						Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		Крышка чугунная (деревянная)	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	100	кер			Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		Скобы 4 метал.	Объект 2290								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил					Год строительства 19	13.03.62							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																			
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																													
Крышка чугунная (деревянная)	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																												
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер	100	кер																																																																														
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий																																																																													
Скобы 4 метал.	Объект 2290																																																																																			
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель																																																																														
Наличие газа	Дата	Чертил		Проверил																																																																																
Год строительства 19	13.03.62																																																																																			