




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>18/155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>ф. Лепташе</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.		
<p>Чертеж колодца М 1:50</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p> 		
		Крышка	Лотка			Тру б	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	Воз. от.	
		114.05	111.60	111.52	111.70		
		О П И С А Н И Е					
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугуная		В х о л		В ы х о л		П о д к л. №	
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.		150	Керол	150	Керол	100	гумн.
Скобы		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды		Объект <u>Реконструкция молодкомбината</u>					
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Инженер
Год строительства 19 <u>52</u>		Дата	Исполнитель		Чертил		Примечание
		19 <u>60</u>	[Signature]		[Signature]		[Signature]
			Проверил		[Signature]		