




2247

ВОДОПРОВОД	Колодец № 152	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Ламбио</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.								
<p>Чертеж колодца М. 1:50</p>  		<p>Отметки</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102.39</td> <td style="text-align: center;">99.89</td> <td style="text-align: center;">121.3) 100.38</td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	102.39	99.89	121.3) 100.38	<p>П Р И В Я З К А</p> <p style="text-align: right;"><i>ул. Ламбио</i></p> 		
		Крыши	Дно	Трубы									
102.39	99.89	121.3) 100.38											
<p>О П И С А Н И Е</p>													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=							
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	3) d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=							
Дно	Бетон. <i>грунт</i>	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=							
Скобы	Чугун 3	Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.							
Год стронт.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий								
Налич. воды		Объект	<i>3290</i>										
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Доме</i>									
		Дата	Рук. группы	<i>Даме</i>									
		<i>26.3.62г.</i>	Исполнитель	<i>Дарчев</i>									
			Чертил	<i>Ваш</i>									
			Проверил										

236