

3747

**ВОДОПРОВОД**

Колодец № 14-181



Город *Vilnius*

Улица *Kestinis*

Лето №

1962 г.


Чертеж колодца  
М. 1: 50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
102.62	100.14	100.52

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 1) 150$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d = 2) 150$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун Ч.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год строит.	19	Разводящая	$d = 3) 150$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d = 4) 150$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Juodis</i>	
	Рук. группы	<i>Daugys</i>	
Дата	Исполнитель	<i>Mulervicius</i>	
	1962.11.7	Чертил	
	Проверил		