



ВОДОПРОВОД	Колодец № <i>42а-82</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Витаянто</i>	Лето № _____	19 <i>62</i> г.
-------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------



Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
99.74 100.01	97.18	97.49



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки <i>чуг.</i>	Магистр.	<i>Чугун</i>	<i>d=100</i>	<i>d=</i> Р. Ф.	Новый <i>H=</i>
Стены <i>бет.</i>		Кирпич. бетон.			
Дно <i>бет.</i>	Подкл.	<i>Бетон.</i>	<i>d=100</i>	<i>d=</i> Р. Ф.	Старый <i>H=</i>
Скобы <i>жел. б.</i>		<i>Чугун</i>			
Год строит.	Разводящая	<i>19</i>	<i>d=</i>	<i>d=</i> Р. Ф.	Московский <i>H=</i>
Налич. воды					
Налич. газа	Подключ.		<i>d=</i>	<i>d=</i> Р. Ф.	Колодка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий
Объект № <i>3290</i> кв <i>28,29</i>			
Инв. №	Гл. геодезист	<i>Юли -</i>	<i>Юлис</i> <i>Юлис</i> <i>Верикас</i>
	Рук. группы		
Исполнитель			
Дата	Чертил		
	Проверил		