




3771

Форма 55 гс

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <u>21</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ломис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.	
<p style="text-align: center;">Чертеж колодца М. 1:50</p>  		О т м е т к и			<p style="text-align: center;">П Р И В Я З К А</p> 	
		Крыши	Дно	Грубы		103.53
<b>О П И С А Н И Е</b>						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Завыж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	1) 2) Магистр.	$d = 100$		$d =$	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Дно	Бетон. <i>Фрунт</i>	3) Подкл.	$d = 50$		$d =$	Старый
Скобы	Чугун <i>5</i>		чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Год стронт.	19	Разводящая	$d =$		$d =$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H =$
Налич. газа		Подключ.	$d =$		$d =$	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	воло. разб.
Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел пзысканий	
		Объект <u>32190</u>				
Инв. №	Гл. геодезист		<i>Чосюс</i>			
	Рук. группы		<i>Лайс</i>			
	Исполнитель		<i>Дарисов</i>			
	Чертил					
	Проверил					
	Дата <u>7 4 62</u>					