




Канализация	Колодец № 14-92	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Молнишкос-кентис</u>	Дело №	1962 г.																																																																																																																													
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103 79</td> <td>1) 99.34</td> <td>2) 99.32</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	103 79	1) 99.34	2) 99.32			П Р И В Я З К А 																																																																																																																
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																															
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																																																														
103 79	1) 99.34	2) 99.32																																																																																																																																
		О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>Крышка чугунная</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="8" rowspan="2">Институт проектирования городского строительства</td> </tr> <tr> <td>Скобы ржавые</td> <td colspan="8" rowspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td colspan="8" rowspan="2">Объект 3090</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td colspan="8" rowspan="2">Инв. №</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td colspan="8" rowspan="2">Дата 1962.V 5</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" rowspan="2">Гл. геодезист</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" rowspan="2">Рук. группы</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" rowspan="2">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" rowspan="2">Чертил</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="8" rowspan="2">Проверил</td> </tr> </tbody> </table>				Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер					Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского строительства								Скобы ржавые	Отдел изысканий								Наличие воды	Объект 3090								Наличие газа	Инв. №								Год строительства 19	Дата 1962.V 5									Гл. геодезист									Рук. группы									Исполнитель									Чертил									Проверил							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																																																	
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																																											
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																										
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер																																																																																																																														
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского строительства																																																																																																																																	
Скобы ржавые									Отдел изысканий																																																																																																																									
Наличие воды	Объект 3090																																																																																																																																	
Наличие газа									Инв. №																																																																																																																									
Год строительства 19	Дата 1962.V 5																																																																																																																																	
									Гл. геодезист																																																																																																																									
	Рук. группы																																																																																																																																	
									Исполнитель																																																																																																																									
	Чертил																																																																																																																																	
									Проверил																																																																																																																									