

3772

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20-121



Город Вильнюс

Улица Восточная

Дело №

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:50
по 1-1




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.45	101.86	101.93	—	—

П Р И В Я З К А

ул. Восточная



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугуннаяСтены кирп. бет.Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды загрязнен.

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 32.90

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Проверил
	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		