




ВОДОПРОВОД	Колодец № 31-133	Город <i>Vilnius</i>	Улица <i>М. Купалос</i>	Лето №	19 г.								
<p>Чертеж колодца М. 1:50</p>  		<p>Отметки</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>99.62</td> <td>97.37</td> <td>3) 97.12 1-2) 97.65</td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	99.62	97.37	3) 97.12 1-2) 97.65	<p>ПРИВЯЗКА</p> 			
		Крыши	Дно	Трубы									
99.62	97.37	3) 97.12 1-2) 97.65											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$							
Стены	Кирлич. бетон.		Подкл.	$d = 50$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$						
Дно	Бетон.	Разводящая		$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$						
Скобы	Чугун		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Год строит.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий								
Налич. воды		Объект 3290											
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Jnodis</i>								
			Рук. группы		<i>Dadyu</i>								
			Исполнитель	<i>Slivins</i>	<i>Milinis</i>								
			Чертил	<i>Milinis</i>	<i>Milinis</i>								
		Дата	Проверил										
		1962.11.3											