

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 111

Город Вильнюс

Улица Любарто

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.44	95.06	95.03	95.17	

П Р И В Я З К А

ул. Кестути

ул. Любарто



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280-мс

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	Проверил		17. XII		

10094с

Данис

Баранов