

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 132-123



Город Вильнюс

Улица ул. Крайтис

Дело № _____

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.48	94.54	94.53		

П Р И В Я З К А

ул. Крайтис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревянная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды _____

Наличие газа _____

Год строительства 19 _____

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Юр. фис
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		Дарулис
	Чертил		
	Проверил		