

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>10-133</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

95.63

93.75, 93.76, 93.78, 93.68

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
95.63	93.75	93.68	93.78 подкл. №5 93.76	93.78

П Р И В Я З К А

пл. Ленина

О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б				
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4,5	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	чугун.	200	чугун.	150	чугун.	150	чугун.
Дно кирп. бет.								
Скобы железн. 2.-								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий			
Объект <u>2280</u>							
Инв. №	Гл. геодезист				Юозис		
	Рук. группы				Шмаковскии И.И.		
Дата	Исполнитель				Барутис П.А.		
	Чертил						
	Проверил						