

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 131

Город Вильнюс

Улица Крайтинис 77

Дело №


1962 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
96.72	93.95	93.87	93.93	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп бет.	150	Керам.	150	Керам.	100	Кер.	—	—
Дно кирп . бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>стальные 6 шт.</i>	Объект 2280							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		<i>В.П. Воеводина</i>		<i>10.10.1962г.</i>		
Наличие газа —		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата <i>10.1.1962г.</i>	Исполнитель		<i>В.П. Воеводина</i>		<i>Воеводина В.А.</i>		
		Чертил						
		Проверил						