




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>202-243</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Визеринская</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.																																																										
Чертеж колодца М 1:25 № 1-1.  105.96 104.89  104.42 104.89 2		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>105.96</td> <td>104.42</td> <td>104.89</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	105.96	104.42	104.89			П Р И В Я З К А  ул. Визеринская ул. Кривая																																													
		Крышка	Лотка		Труба																																																										
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																											
105.96	104.42	104.89																																																													
О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="4">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <td>Крышка <u>чугунная</u></td> <td>Стены <u>кирп. бет.</u></td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> </tr> <tr> <td>Дно <u>кирп. бет.</u></td> <td>Скобы <u>—</u></td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды <u>—</u></td> <td>Наличие газа <u>—</u></td> <td>150</td> <td><u>чуг.</u></td> <td>150</td> <td><u>чуг.</u></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19 _____</td> <td></td> <td colspan="4"> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2280</u> </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Инв. №</td> <td>Гл. геодезист</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Дата</td> <td>Рук. группы</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Исполнитель</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Чертил</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б				Крышка <u>чугунная</u>	Стены <u>кирп. бет.</u>	Вход		Выход		Дно <u>кирп. бет.</u>	Скобы <u>—</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	Наличие воды <u>—</u>	Наличие газа <u>—</u>	150	<u>чуг.</u>	150	<u>чуг.</u>	Год строительства 19 _____		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2280</u>						Инв. №	Гл. геодезист					Дата	Рук. группы						Исполнитель						Чертил						Проверил			Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект <u>2280</u> Инв. № _____ Гл. геодезист <u>Борис</u> Рук. группы <u>Роман</u> Исполнитель <u>Роман</u> Чертил <u>Роман</u> Проверил <u>Роман</u>	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																													
Крышка <u>чугунная</u>	Стены <u>кирп. бет.</u>	Вход		Выход																																																											
Дно <u>кирп. бет.</u>	Скобы <u>—</u>	диам.	матер.	диам.	матер.																																																										
Наличие воды <u>—</u>	Наличие газа <u>—</u>	150	<u>чуг.</u>	150	<u>чуг.</u>																																																										
Год строительства 19 _____		Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <u>2280</u>																																																													
		Инв. №	Гл. геодезист																																																												
		Дата	Рук. группы																																																												
			Исполнитель																																																												
			Чертил																																																												
			Проверил																																																												