



ВОДОПРОВОД		Колодец № 38-132	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Свободы</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.												
Чертеж колодца М. 1: 50 по А-А  Чертеж колодца М. 1: 50 по А-А 			Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103.06</td> <td>100.34</td> <td>100.81</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>зем. 102.93</i></td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	103.06	100.34	100.81	<i>зем. 102.93</i>			П Р И В Я З К А 			
			Крыши	Дно	Трубы													
103.06	100.34	100.81																
<i>зем. 102.93</i>																		
О П И С А Н И Е																		
Состояние колодца и материал			Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залыж. шт.	Гидр. тип.											
Крышки	Чугун.	Магистр.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$												
Стены	Кирпич. бетон.	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$												
Дно	Бетон.	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$												
Скобы 5	Чугун	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водообразб.												
Год стронт.	19	Институт проектирования городского строительства																
Налич. воды		Объект 3604																
Налич. газа		Отдел изысканий																
		Изм. №	Гл. геодезист		<i>Носов</i>													
			Рук. группы		<i>Зайце</i>													
		Дата	Исполнитель	<i>10.11.62</i>	<i>Печукова</i>													
			Чертил															
			Проверил															