



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>108-69</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Лужинский</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> / г.						
Чертеж колодца М 1:25  вход  выход		О т м е т к и		П Р И В Я З К А							
		Крышка	Лотка			Труба					
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4						
		102.68	100.68	100.58	100.67	101.13					
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				150	кер	150	кер	150	кер	100	гип.
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы				Объект							
Наличие воды				Инв. №		Гл. геодезист		Исполнитель		Проверил	
Наличие газа				Дата		Исполнитель		Проверил		Проверил	
Год строительства 19				Дата		Исполнитель		Проверил		Проверил	