







КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>22-14</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело № _____	19 <u>С.О.Г.</u>																																																																																																							
Чертеж колодца М 1:25 А-А  106.16 104.66 104.64 Вход №1  104.83 №3 1.00 104.61 Вход №2			О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106.16</td> <td>104.64</td> <td>104.61</td> <td>104.83</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	106.16	104.64	104.61	104.83		П Р И В Я З К А  15.36 1.65 10.00 13.61 1.00 12.34 1.85 4 км 10 3 км		О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">В х о л</th> <th colspan="2">В ы х о л</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>300</td> <td> кирп</td> <td>300</td> <td> кирп</td> <td>100</td> <td> кирп</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы 2 шт</td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Объект <u>2280</u></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2" rowspan="3">  </td> <td colspan="3" rowspan="3"> Юодие Циляковский Дарулис </td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td colspan="2">Рук. группы</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	300	кирп	300	кирп	100	кирп			Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		Скобы 2 шт	Объект <u>2280</u>								Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юодие Циляковский Дарулис			Наличие газа		Рук. группы		Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Чертил									Проверил						
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																										
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																																																																																																									
106.16	104.64	104.61	104.83																																																																																																										
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																																												
	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																																																						
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																					
Стены кирп. бет.	300	кирп	300	кирп	100	кирп																																																																																																							
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий																																																																																																						
Скобы 2 шт	Объект <u>2280</u>																																																																																																												
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Юодие Циляковский Дарулис																																																																																																							
Наличие газа		Рук. группы																																																																																																											
Год строительства 19	Дата	Исполнитель																																																																																																											
		Чертил																																																																																																											
		Проверил																																																																																																											