







КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 99-11		Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Мельникaitес</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.																																																																																																																
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  				О т м е т к и		П Р И В Я З К А <u>ул. М. Мельникaitес</u> 																																																																																																																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>160.25</td> <td>98.50</td> <td>98.47</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	160.25	98.50	98.47																																																																																																				
Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																																																																			
160.25	98.50	98.47																																																																																																																					
О П И С А Н И Е																																																																																																																							
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td colspan="4">Вход</td> <td colspan="4">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> </tr> <tr> <td></td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирпич. бет.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирпич. бет.</td> <td colspan="12" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы <u>Зин</u></td> <td colspan="12" style="text-align: center;">Объект <u>2280</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td colspan="2">Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="4" rowspan="3">  </td> <td colspan="4" rowspan="3"> Носов <u>Ивановский</u> <u>Коручис</u> </td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td colspan="2" rowspan="2">Дата</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>				Крышка чугунная	Вход				Выход				Подкл. №		Подкл. №			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирпич. бет.	150	кирп.	150	кирп.									Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства												Отдел изысканий		Скобы <u>Зин</u>	Объект <u>2280</u>														Наличие воды	Инв. №		Гл. геодезист						Носов <u>Ивановский</u> <u>Коручис</u>				Наличие газа	Дата		Рук. группы		Год строительства 19	Исполнитель					Чертил													Проверил									
				Крышка чугунная	Вход				Выход				Подкл. №		Подкл. №																																																																																																								
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																											
Стены кирпич. бет.	150	кирп.	150	кирп.																																																																																																																			
Дно кирпич. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства												Отдел изысканий																																																																																																										
Скобы <u>Зин</u>	Объект <u>2280</u>																																																																																																																						
Наличие воды	Инв. №		Гл. геодезист						Носов <u>Ивановский</u> <u>Коручис</u>																																																																																																														
Наличие газа	Дата		Рук. группы																																																																																																																				
Год строительства 19			Исполнитель																																																																																																																				
			Чертил																																																																																																																				
			Проверил																																																																																																																				