

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 200-109	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Билино</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.
--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А						
Крышка	Лотка		Труба							
	у входа	у выхода	подкл. № 3							подкл. №
95.84	95.36	95.39	95.74	95.73						

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная <u>дереб.</u>				В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				200	кер	200	кер	200		200	
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы				Отдел изысканий							
Наличие воды				Объект 2280							
Наличие газа				Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19				Дата		Чертил		Проверил		Коси	
										Штабовский	
										Джигун	