




ВОДОПРОВОД		Колодец № 119	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Тилто</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.						
Чертеж колодца М. 1:50  		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.07</td> <td>92.97</td> <td>(2,3) 93.45</td> </tr> </tbody> </table>			Крыши	Дно	Трубы	95.07	92.97	(2,3) 93.45		
		Крыши	Дно	Трубы								
95.07	92.97	(2,3) 93.45										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шп.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун.	Магистр.	1) d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич. бетон.											
Дно	Бетон. <i>буч.</i>	Подкл.	3) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H = 93.83						
Скобы	Чугун. <i>с</i>											
Год стрит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водообразб.						
Налич. газа		Институт проектирования городского строительства				Отдел изысканий						
		Объект	2280 <i>к</i>									
		Изм. №	Гл. геодезист	<i>Масис</i>								
			Рук. группы	<i>Масис</i>								
			Исполнитель	<i>Директор</i>								
		Дата	Чертил	<i>Директор</i>								
		10. XI. 62г.	Проверил	<i>Директор</i>								