



## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 97-5

Город *Вильнюс*Улица *К. Бисмилы*


Дело №

19 *60* г.Чертеж колодца  
М 1:25 по А-А

## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба      |                   |
|--------|---------|----------|------------|-------------------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № 1 | подкл. № 3        |
| 91.65  | 90.32   | 90.31    | 90.46      | 90.32<br>4) 90.31 |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

## Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № 1 |        | Подкл. № 3 |        |
|-------|--------|-------|--------|------------|--------|------------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.      | матер. | диам.      | матер. |
| 150   | чуг    | 150   | чуг    | 100        | чуг    | 50         | чуг    |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Нодие

Штабовский

Бичура