




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 79-51	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Билито</i>	Дело №	19.60 г.					
<p>Чертеж колодца М 1:25 по А-А</p> 		О т м е т к и								
		Крышка	Лотка		Т р у б					
		у входа	у выхода	подкл. № з	подкл. № у					
		92.90	89.60	89.56	89.66 91.06					
		П Р И В Я З К А								
										
		О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. № з		Подкл. № у		
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирпич. бет.		150	Кер.	150	Кер.	150	чуж	150	чуж	
Дво кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								
Скобы		Отдел изысканий								
Наличие воды		Объект 2280								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				<i>Носие</i> <i>Шнаровский</i> <i>Вилуфа</i>			
Год строительства 19		Дата		Рук. группы						
		Исполнитель								
		Чертил								
		Проверил								