



4791

Forma T №—1

Šul. № 1183	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Būgos</i>	Užsakymo №	196 m.	Vilnius																																														
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50 		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>114.42</td> <td>111.40</td> <td>111.39</td> <td>111.44</td> <td>—</td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	114.42	111.40	111.39	111.44	—	PRIRIŠIMAS 																																	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																															
114.42	111.40	111.39	111.44	—																																															
APRAŠYMAS <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Šulinio medžiaga ir stovis</th> <th colspan="6">VAMZDŽIAI</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th rowspan="2">Sienos</th> <th rowspan="2">Dugnias</th> <th rowspan="2">Lipynės</th> <th rowspan="2">Esamo vandens kiekis</th> <th rowspan="2">Esamų dujų kiekis</th> <th rowspan="2">Šulinys pastatytas 19__ m.</th> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td><i>betinis</i></td> <td><i>betonas</i></td> <td><i>betonas</i></td> <td><i>5</i></td> <td>—</td> <td>—</td> <td>1961</td> <td><i>asbest. cementas</i></td> <td><i>asbest. cementas</i></td> <td><i>asbest. cementas</i></td> <td><i>asbest. cementas</i></td> <td><i>110</i></td> <td><i>betinis</i></td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>						Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI						Dangtis	Sienos	Dugnias	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas 19__ m.	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	<i>betinis</i>	<i>betonas</i>	<i>betonas</i>	<i>5</i>	—	—	1961	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>110</i>	<i>betinis</i>	—	—
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																																																	
Dangtis	Sienos	Dugnias	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas 19__ m.	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																						
							d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																					
<i>betinis</i>	<i>betonas</i>	<i>betonas</i>	<i>5</i>	—	—	1961	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>asbest. cementas</i>	<i>110</i>	<i>betinis</i>	—	—																																					
Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius Objektas: <i>dv. 1399 pož. šulinio nuotekų Būgos g. g. vė</i>																																																			
Invent. № Sk. viršininkas Sk. vyr. inžinierius Data Vykdydė Braižė Tikrinio																																																			