

Канализация		Колодец № 112		Город Вильнюс		Улица Гегревич		Дело №		1962 г.																																																																													
Чертеж колодца М 1: дуги 127,26				О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа 1</th> <th>у выхода 2</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>128.64</td> <td>128.09</td> <td>128.03</td> <td>128.01</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №	128.64	128.09	128.03	128.01		П Р И В Я З К А																																																																	
				Крышка	Лотка		Труба																																																																																
у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №																																																																																				
128.64	128.09	128.03	128.01																																																																																				
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход 1</th> <th colspan="2">Выход 2</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>Крышка чугунная</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>1X100</td> <td>асбест.</td> <td>1X100</td> <td>асбест.</td> <td>1X100</td> <td>асбест.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td colspan="6">Институт проектирование городского строительства</td> <td colspan="2">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td>Скобы —</td> <td colspan="8">Объект 3523</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды —</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа —</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Чертит</td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2">Датум</td> <td>Андреев</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>17.08.62</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Состояние колодца и матер.	Т Р У Б								Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.	1X100	асбест.	1X100	асбест.	1X100	асбест.			Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий		Скобы —	Объект 3523								Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		100000	Наличие газа —	Дата	Чертит		Проверил		Датум		Андреев	Год строительства 19	17.08.62							
Состояние колодца и матер.	Т Р У Б																																																																																						
	Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №																																																																																
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																															
Стены кирп. бет.	1X100	асбест.	1X100	асбест.	1X100	асбест.																																																																																	
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий																																																																																
Скобы —	Объект 3523																																																																																						
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		100000																																																																															
Наличие газа —	Дата	Чертит		Проверил		Датум		Андреев																																																																															
Год строительства 19	17.08.62																																																																																						