




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>41-222</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Горького</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.																																												
Чертеж колодца М 1: 25 <i>Разрез А-А</i>  <i>127.67</i> <i>125.62</i> <i>200</i>		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>127.67</td> <td>125.62</td> <td>125.60</td> <td>125.62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	127.67	125.62	125.60	125.62		П Р И В Я З К А <i>2 к м</i>  <i>ул. Горького</i>																																
Крышка	Лотка		Труба																																															
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																														
127.67	125.62	125.60	125.62																																															
 <i>125.62</i> <i>125.60</i> <i>200</i> <i>А-А</i>		О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8" style="text-align: center;">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Крышка чугунная</th> <th rowspan="2">Стены кирп. бет.</th> <th rowspan="2">Дно кирп. бет.</th> <th rowspan="2">Скобы</th> <th rowspan="2">Наличие воды</th> <th rowspan="2">Наличие газа</th> <th rowspan="2">Год строительства 19</th> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>чуг.</i></td> <td><i>бет.</i></td> <td><i>бет.</i></td> <td><i>—</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200</td> <td><i>бет.</i></td> <td>200</td> <td><i>бет.</i></td> <td>200</td> <td><i>кер.</i></td> </tr> </tbody> </table> Институт проектирования городского и сельского строительства Объект <i>№ 2280</i> Инв. № _____ Дата _____ Отдел изысканий Гл. геодезист _____ Рук. группы _____ Исполнитель _____ Чертил _____ Проверил _____					Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	<i>чуг.</i>	<i>бет.</i>	<i>бет.</i>	<i>—</i>				200	<i>бет.</i>	200	<i>бет.</i>	200	<i>кер.</i>
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																
Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Вход		Выход		Подкл. №																																							
							диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																				
<i>чуг.</i>	<i>бет.</i>	<i>бет.</i>	<i>—</i>				200	<i>бет.</i>	200	<i>бет.</i>	200	<i>кер.</i>																																						