



№№ кол. 137, 138 Сеть: Канализации 17 Чертеж колодца М 1 : 100	Улица <i>мелкосель</i> Отметки <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>а-133.01 б-133.06</td> <td>130.76</td> <td></td> <td>12-131.75</td> <td></td> </tr> </table>	Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	а-133.01 б-133.06	130.76		12-131.75		№№ дела Год 1957 г. Вильнюс ПРИВЯЗКА 																																																																		
Крышка	Лотка		Труба																																																																															
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																																														
а-133.01 б-133.06	130.76		12-131.75																																																																															
	ОПИСАНИЕ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">ТРУБ</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Скобы —</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Состояние колодца и матер.	ТРУБ								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Стены кирп. бет.									Дно кирп. бет.									Скобы —									Наличие воды									Наличие газа									Год строительства 19								
Состояние колодца и матер.	ТРУБ																																																																																	
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																											
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																										
Стены кирп. бет.																																																																																		
Дно кирп. бет.																																																																																		
Скобы —																																																																																		
Наличие воды																																																																																		
Наличие газа																																																																																		
Год строительства 19																																																																																		